

Aquí debajo se presenta una lista de algunos de los trabajos realizados recientemente por la empresa

Tigre, Barrio Nordelta, Barrio La Isla Arquitecto Piccone, se realizaron 300 m2 membrana Ormiflex, aplicación de evaporadores.

Tigre, Barrio Santa Bárbara, Lote 945 Hidrolavado, se realizaron tareas de reparación de tarquini, pintura interior, exterior IMPERMEABLE completa, Impermeabilización de la cubierta con membrana con aluminio, balcones terraza con techados acrílicos con mantos geotextiles, construcción de desagües pluviales verticales y horizontales.

Tigre, Barrio Albanueva lote 150 se realizaron tareas de hidrolavado, sellado de fisuras, renovación texturados Anclaflex y pintura completa impermeable.

Tigre, Barrio Altamira, Arquitecta Oneto se realizaron tareas de impermeabilización en parapetos con membranas, muros con pinturas impermeables.

Pacheco, Barrio Talar de Pacheco, familia Brito, se realizaron tareas de humedad de cimientos, utilizando productos Hey'di.

Pacheco, Barrio Talar de Pacheco, familia Vega, se realizaron tareas de humedad de cimientos .

Pacheco, Barrio Talar del Lago, Lote 639, se realizaron tareas de pintura impermeable exterior, y membranas sobre techos.

Pacheco, Barrio Talar del Lago 1, Lote 228, se realizaron tareas de impermeabilización, techos de zinc con membranas y paredes de ladrillo a la vista utilizando productos Hey'di K 154 transparente.

Benavidez, Barrio El Encuentro, Lote 216, se realizaron tareas sobre cubierta plana utilizando membrana Ormiflex.

Benavidez, Barrio El Atardecer, Lote 105, se realizó pintura impermeable de la propiedad completa.

Victoria, Barrio Las Chacras, Lote 43, se realizaron tareas de hidrolavado, reparación de texturados, reparación de fisuras y pintura impermeable.

Pilar, Barrio Terrazas de Ayres, se trabajó sobre 15 (quince) propiedades distintas, y se realizaron techados acrílicos sobre terrazas, renovación y reparación de membranas geotextiles con aluminio, reparación y renovación de texturados utilizando productos Quimbtex, se realizó pintura integral impermeable, así como hidrolavados e impermeabilizaciones utilizando Hey'di K 154, de paredes de ladrillo a la vista y enrasado de las mismas.

Punta Chica, Barrio Punta Chica Village, se realizaron 400 m2 de techado sobre una terraza transitable con pinturas elastoméricas y refuerzo de fibra de vidrio 300 grs./m2.

Malvinas Argentinas, Barrio Olivos Golf, Mojón 22, se realizaron tareas con membrana geotextil Ormiflex sobre una cubierta no accesible, y la reparación de techos de chapa y de tejas.

Zárate, Catedral de Zarate, se realizaron 500 m2 de membranas Ormiflex sobre planos inclinados.

Beccar, Uruguay 3552, local de Storey, se realizaron 300 m2 de membranas sobre losas no accesibles.

CABA, Gaona 5120, Laboratorios Poen, se colocó membrana geotextil sobre terraza de esparcimiento personal, reparación y renovación de texturado Tarquini, pintura impermeable integral e impermeabilización de canaletas, así como la reparación de techos de chapas.

Constructora Metaline Fundacom, obras en Campana, Malvinas y Pacheco, se realizaron tareas de reparación de membranas con aluminio y geotextil.

Olivos, Entre Ríos 1272, se realizaron tareas de arenado y pintado con pistolas de aire caliente rejas de estilo, hidrolavado, reparación e impermeabilización de tejados y paredes de ladrillo a la vista, reconstrucción de aleros, construcción de tejado, impermeabilización de terrazas, maceteros, restauración y pintura de puertas, y portones, pintura de aberturas, aleros , renovación de canaletas aéreas, pintado, aplicación en pisos de rejillas de escurrimiento guardaganado de PVC importadas,

aplicación de revestimiento vertical de piedras finas, aplicación de piedras y cerámicas en pisos, construcción de paredes de ladrillo a la vista.

Acassuso, Perú 541, se realizaron tareas de renovación completa de aleros de tejado francés.

Martínez, Diagonal Tucumán 921, se realizaron tareas de renovación de tejado francés, aplicando bajo teja membrana Ormiflex; también se realizó la reparación de techos de chapas, de canaletas, y aplicación de canaletas, bocas de desagüe y boquetas de desborde.

Acassuso, Rivera Indarte 400, se realizaron tareas de reparación de carpintería en aleros, y reemplazo de madera machimbrada, cabios, cabezales, cenefas, pintura, renovación de tejado con membrana bajo teja.

San Isidro, Consorcio Garibaldi 577, se realizaron tareas de apertura de babetas, aplicación de membrana geotextil finalizada con pinturas acrílicas sobre una terraza transitable; también se realizaron trabajos de pintura con silleta y reparación de fisuras.

San Isidro, España 995, se realizaron tareas de impermeabilización sobre una terraza transitable con manto de poliéster y pinturas elastoméricas Sikafill sobre techados.

San Isidro, Gobernador Arana 2343, se realizaron tareas de impermeabilización sobre una terraza transitable con pinturas elastoméricas con geotextil de 60 grs/m<sup>2</sup>.

San Isidro, Mansilla 1935, se realizaron trabajos de renovación de membrana con productos Ormiflex.

San Isidro, O'Higgins 3647, se realizaron 150 m<sup>2</sup> de renovación de membrana utilizando membranas Ormiflex C-10 con aluminio.

Beccar, Avda. Sucre 2125, se realizaron tareas de renovación de 300 m<sup>2</sup> de membrana sobre losa, y la aplicación detallada de membrana sobre chapa de zinc ondulada.

Vicente López, Laprida 2893, se realizaron tareas de impermeabilización de terraza transitable con membrana Ormiflex geotextil, y revestimiento texturado utilizando productos Anclaflex en los dos frentes.

C.A.B.A., Cabrera 4765, se realizaron tareas de techado acrílico con poliéster 30 grs./m<sup>2</sup> sobre terraza transitable.

C.A.B.A., Estomba 4246 se realizaron tareas de techado acrílico utilizando productos Sikafill elástico con geo freudenberg Vilene 273 65grs./m<sup>2</sup>.

C.A.B.A., Estomba 3040, se realizaron tareas de aplicación de membrana Ormiflex sobre techo de chapas adherida onda por onda, e impermeabilización de canaleta interna.

Beccar, Mosconi 966, se realizaron tareas de tratamiento de humedad de cimientos con productos Hey'di Kiesey y Hey'di K 11 Z, así como tareas de impermeabilización de muros y cargas utilizando productos Sika.

San Isidro, Moreno 80, se realizaron tareas de tratamientos de humedades (presiones negativas) en muros y pisos en sótano con productos Hey'di.

Martínez, Emilio Mitre 935, se realizaron tareas de hidrolavado de ladrillos a la vista amarillos de máquina (especiales), tomado de juntas, sellado de carpintería y fisuras utilizando productos Sikaflex 1<sup>a</sup>, y pulverización de Hey'di K 154 transparente.

Tenemos más de 64 años de experiencia e investigación con mas de 22.000 obras pequeñas y grandes realizadas en todo el país y Uruguay.